

PIANO DI RECUPERO (P.R.i.pu)

LOCALITA' CAODEVILLA

Art. 27 Legge 5 Agosto '78, n° 457 e L.R. n° 61/'85

TAV. DELLO STATO DI FATTO

PLANIMETRIA CON EVIDENZIATE LE CONDIZIONI FISICHE DEGLI
EDIFICI E RELATIVE EPOCHE DI COSTRUZIONE.

Scala 1 : 500








Arch. A. TIRINDELLI

ALESSANDRO TIRINDELLI
ARCHITETTO
ALBO DI TREVISO N. 60

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

LEGENDA

-  Perimetro ambito di intervento
-  Sedime degli edifici
-  Strade
-  Essenze arboree di pregio
-  Edifici costruiti tra : 1801 - 1900
-  Edifici costruiti tra : 1901 - 1945
-  Edifici costruiti tra : 1946 - 1961
-  Edifici costruiti tra : 1962 - 1971
-  Edifici costruiti dopo il 1971
-  Condizioni fisiche degli edifici : BUONE
-  Condizioni fisiche degli edifici : MEDIOCRI
-  Condizioni fisiche degli edifici : CATTIVE
-  Edifici inseriti nel P.R.i.pu. nelle tavole di progetto

